HEILBRIGÐISEFTIRLIT

Garðabær • Hafnarfjörður • Kópavogur • Mosfellsbær • Seltjarnarnes

N1 ehf. Bensínstöð
Ásvellir 1
221 Hafnarfjörður

Kópavogur, 10. nóvember 2022
Tilvísun: E46098

Skýrsla send á eftirfarandi netfang: eftirlit@festi.is

Eftirlitsskýrsla

Tilefni: Reglubundið eftirlit	**Eftirlit framkvæmt:** 3.11.2022
Starfsleyfi gildir til 27.2.2023	**Starfsemi:** Bensínstöð
Aðsetur: Ásvellir 1	**Kt.** 411003-3370
Fulltrúar fyrirtækis: Kristján Rósinkransson **Fulltrúi Heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness:** Ari Hauksson, heilbrigðisfulltrúi	

Athugið að skýrsla þessi tekur aðeins til þeirra atriða sem skoðuð voru þann dag sem eftirlitið fór fram. Í samræmi við 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er þér veittur 14 daga frestur frá dagsetningu þessarar skýrslu til að koma á framfæri andmælum við innihald hennar. Heilbrigðiseftirlitið bendir á að loknum andmælafresti verður eftirlitsskýrslan birt á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins; www.heilbrigdiseftirlit.is.

Umfang eftirlits

Eftirlit fór fyrst og fremst fram skv. reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi nr. 884/2022, reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018 auk reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Stuðst var við sértæk starfleyfisskilyrði fyrir bensínstöðvar sem eiga sér m.a. stoð í fyrrgreindri reglugerðum og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Niðurstöður eftirlits

Ásýnd stöðvar:

Góð.

Áfyllingar- og afgreiðsluplön:

Engar athugasemdir.

Merkingar og viðvörunarbúnaður:

Í lagi.

Þrif á dælum og plönum:

Engar athugasemdir.

Áfyllingspúlt:

Hreinleg.

Olíuskilja:

Í olíuskiljunni mældist slikja af olíu. Engin sjálfvirkur nemi er í skiljunni.
Í 30. gr 884. reglugerðar frá 2017 segir „Olíuskiljur þar sem olía er afgreidd á tæki skulu útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði“ . Þó er bráðabirgðaákvæði svo hljóðandi: „Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 30. gr. er heimilt að olíuskiljur sem eru til staðar við gildistöku reglugerðar þessarar verði ekki útbúnar sjálfvirkum viðvörunarbúnaði fyrr en fimm árum eftir gildistöku reglugerðarinnar.“. Sá tími var 3. október síðastliðinn. Þetta er skráð sem frávik.

Olíutankar:

Tankstæði eru snyrtileg en vatn liggur á tönkunum. Það eykur tæringu og leitast skal við að koma í veg fyrir að það gerist.

Uppsogsbúnaður:

Kista með hreinsibúnaði er í eftirlitsrýminu.

Ef athugasemdir eru við ofangreind atriði óskast þær sendar innan 14 daga til Heilbrigðiseftirlitsins að Hlíðasmára 14, 201 Kópavogi, pósthólf 329, eða á tölvupóstfangið hef@heilbrigdiseftirlit.is.

Virðingarfyllst,

Ari Hauksson,
heilbrigðisfulltrúi.